

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	378	653	1,203	90,536	92,770
%	0.4%	0.7%	1.3%	97.6%	100.0%

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	376	524	399	63,631	64,930
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	79	298	1,391	1,768
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	17	113	3,160	3,290
鉄筋コンクリート（RC）造	0	2	0	2	4
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	1	0	25	26
鉄骨（S）造	0	1	0	520	521
鉄骨（S）造<プレハブ>	1	29	393	21,779	22,202
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	1	0	0	27	28
合計	378	653	1,203	90,536	92,770

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.6%	0.8%	0.6%	98.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	4.5%	16.9%	78.7%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.5%	3.4%	96.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	3.8%	0.0%	96.2%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.2%	0.0%	99.8%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.1%	1.8%	98.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	3.6%	0.0%	0.0%	96.4%	100.0%
合計	0.4%	0.7%	1.3%	97.6%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	4	941	1,157	88,637	90,739
%	0.0%	1.0%	1.3%	97.7%	100.0%

構造工法別戸数/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	4	389	334	62,511	63,238
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	50	297	1,096	1,443
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	17	113	3,158	3,288
鉄筋コンクリート（RC）造	0	2	0	0	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	1	0	25	26
鉄骨（S）造	0	13	1	507	521
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	469	412	21,320	22,201
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	19	19
合計	4	941	1,157	88,637	90,739

構造工法別割合/耐震等級（構造躯体の損傷防止）

	評価対象外	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.6%	0.5%	98.9%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	3.5%	20.6%	76.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.5%	3.4%	96.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	3.8%	0.0%	96.2%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	2.5%	0.2%	97.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	2.1%	1.9%	96.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	1.0%	1.3%	97.7%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
戸数	0	92,763	92,763
%	0.0%	100.0%	100.0%

構造工法別戸数/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
木造（在来工法）	0	64,927	64,927
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	1,768	1,768
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	3,290	3,290
鉄筋コンクリート（RC）造	0	4	4
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	26	26
鉄骨（S）造	0	519	519
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	22,200	22,200
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他・不明	0	28	28
合計	0	92,763	92,763

構造工法別割合/その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	免震建築物	その他	合計
木造（在来工法）	0.0%	100.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	100.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	100.0%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	等級1	等級2	合計
戸数	1,951	88,641	90,592
%	2.2%	97.8%	100.0%

構造工法別戸数/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	957	62,043	63,000
木造（枠組壁工法<2×4等>）	457	1,080	1,537
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	43	3,246	3,289
鉄筋コンクリート（RC）造	2	1	3
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	1	25	26
鉄骨（S）造	11	510	521
鉄骨（S）造<プレハブ>	479	21,719	22,198
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他・不明	1	16	17
合計	1,951	88,641	90,592

構造工法別割合/耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	1.5%	98.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	29.7%	70.3%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1.3%	98.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	66.7%	33.3%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	3.8%	96.2%	100.0%
鉄骨（S）造	2.1%	97.9%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	2.2%	97.8%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	5.9%	94.1%	100.0%
合計	2.2%	97.8%	100.0%

新築戸建

1. 構造の安定に関すること

1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
戸数	60,688	2,372	404	63,464
%	95.6%	3.7%	0.6%	100.0%

構造工法別戸数/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	41,344	1,105	399	42,848
木造（枠組壁工法<2×4等>）	697	26	0	723
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	2,686	260	2	2,948
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	21	0	0	21
鉄骨（S）造	378	2	0	380
鉄骨（S）造<プレハブ>	15,558	979	2	16,539
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他・不明	4	0	1	5
合計	60,688	2,372	404	63,464

構造工法別割合/耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

	該当区域外	等級1	等級2	合計
木造（在来工法）	96.5%	2.6%	0.9%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	96.4%	3.6%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	91.1%	8.8%	0.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	99.5%	0.5%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	94.1%	5.9%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	80.0%	0.0%	20.0%	100.0%
合計	95.6%	3.7%	0.6%	100.0%

2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
戸数	557	6,380	29,183	10,795	46,915
%	1.2%	13.6%	62.2%	23.0%	100.0%

構造工法別戸数/感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	96	549	24,769	4,479	29,893
木造（枠組壁工法<2×4等>）	20	78	234	7	339
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	170	1,178	1,438	288	3,074
鉄筋コンクリート（RC）造	2	0	0	0	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	2	23	0	25
鉄骨（S）造	1	139	6	87	233
鉄骨（S）造<プレハブ>	268	4,433	2,711	5,934	13,346
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	2	0	2
合計	557	6,380	29,183	10,795	46,915

構造工法別割合/感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

	等級1	等級2	等級3	等級4	合計
木造（在来工法）	0.3%	1.8%	82.9%	15.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	5.9%	23.0%	69.0%	2.1%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	5.5%	38.3%	46.8%	9.4%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	8.0%	92.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.4%	59.7%	2.6%	37.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	2.0%	33.2%	20.3%	44.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	1.2%	13.6%	62.2%	23.0%	100.0%

新築戸建

2. 火災時の安全に関すること

2-4 脱出対策（火災時）

	該当無し	ハ	ニ	合計
戸数	30,976	72	1,476	32,524
%	95.2%	0.2%	4.5%	100.0%

構造工法別戸数/脱出対策（火災時）

	該当無し	ハ	ニ	合計
木造（在来工法）	16,498	17	999	17,514
木造（桝組壁工法<2×4等>）	144	0	3	147
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	2,465	18	16	2,499
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	2	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	5	1	0	6
鉄骨（S）造	214	1	13	228
鉄骨（S）造<プレハブ>	11,650	35	443	12,128
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0
合計	30,976	72	1,476	32,524

構造工法別割合/脱出対策（火災時）

	該当無し	ハ	ニ	合計
木造（在来工法）	94.2%	0.1%	5.7%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	98.0%	0.0%	2.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	98.6%	0.7%	0.6%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	83.3%	16.7%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	93.9%	0.4%	5.7%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	96.1%	0.3%	3.7%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	95.2%	0.2%	4.5%	100.0%

2-5 耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部〕）

	該当無し	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	259	29,677	8,397	2	38,335
%	0.7%	77.4%	21.9%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部〕）

	該当無し	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	87	13,999	4,701	1	18,788
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	284	58	1	343
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	36	2,719	267	0	3,022
鉄筋コンクリート（RC）造	0	2	0	0	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	11	14	0	25
鉄骨（S）造	0	288	31	0	319
鉄骨（S）造<プレハブ>	136	12,373	3,326	0	15,835
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0
合計	259	29,677	8,397	2	38,335

構造工法別割合/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部〕）

	該当無し	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	0.5%	74.5%	25.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	82.8%	16.9%	0.3%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1.2%	90.0%	8.8%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	44.0%	56.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	90.3%	9.7%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.9%	78.1%	21.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	0.7%	77.4%	21.9%	0.0%	100.0%

2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
戸数	148	1,596	37,426	534	443	40,147
%	0.4%	4.0%	93.2%	1.3%	1.1%	100.0%

構造工法別戸数/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	47	916	17,417	417	3	18,800
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	122	200	21	0	343
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	29	0	3,214	34	0	3,277
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	2	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	22	3	0	25
鉄骨（S）造	0	2	312	4	1	319
鉄骨（S）造<プレハブ>	72	556	16,260	55	437	17,380
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0	0
合計	148	1,596	37,426	534	443	40,147

構造工法別割合/耐火等級（延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕）

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	合計
木造（在来工法）	0.3%	4.9%	92.6%	2.2%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	35.6%	58.3%	6.1%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.9%	0.0%	98.1%	1.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	88.0%	12.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.6%	97.8%	1.3%	0.3%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.4%	3.2%	93.6%	0.3%	2.5%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	0.4%	4.0%	93.2%	1.3%	1.1%	100.0%

3. 劣化の軽減に関すること

3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	508	567	91,319	92,394
%	0.5%	0.6%	98.8%	100.0%

構造工法別戸数/劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	350	85	64,121	64,556
木造（桝組壁工法<2×4等>）	42	472	1,254	1,768
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	16	10	3,264	3,290
鉄筋コンクリート（RC）造	2	0	2	4
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	26	26
鉄骨（S）造	1	0	520	521
鉄骨（S）造<プレハブ>	95	0	22,106	22,201
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他・不明	2	0	25	27
合計	508	567	91,319	92,394

構造工法別割合/劣化対策等級（構造躯体等）

	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.5%	0.1%	99.3%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	2.4%	26.7%	70.9%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.5%	0.3%	99.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	50.0%	0.0%	50.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.2%	0.0%	99.8%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.4%	0.0%	99.6%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	7.4%	0.0%	92.6%	100.0%
合計	0.5%	0.6%	98.8%	100.0%

4-1 維持管理対策等級（専用配管）

	専用配管なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	376	1,428	211	90,755	92,770
%	0.4%	1.5%	0.2%	97.8%	100.0%

構造工法別戸数/維持管理対策等級（専用配管）

	専用配管なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	374	812	138	63,606	64,930
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	483	56	1,229	1,768
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	14	1	3,275	3,290
鉄筋コンクリート（RC）造	0	2	0	2	4
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	26	26
鉄骨（S）造	0	0	0	521	521
鉄骨（S）造<プレハブ>	1	113	16	22,072	22,202
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	1	4	0	23	28
合計	376	1,428	211	90,755	92,770

構造工法別割合/維持管理対策等級（専用配管）

	専用配管なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.6%	1.3%	0.2%	98.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	27.3%	3.2%	69.5%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.4%	0.0%	99.5%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.5%	0.1%	99.4%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	3.6%	14.3%	0.0%	82.1%	100.0%
合計	0.4%	1.5%	0.2%	97.8%	100.0%

新築戸建
5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-1 断熱等性能等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	等級6	等級7	合計
戸数	180	12	50	12,695	71,659	7,726	56	92,378
%	0.2%	0.0%	0.1%	13.7%	77.6%	8.4%	0.1%	100.0%

構造工法別戸数/断熱等性能等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	等級6	等級7	合計
木造（在来工法）	133	7	30	12,315	46,359	5,677	19	64,540
木造（枠組壁工法<2×4等>）	18	0	0	180	1,369	166	35	1,768
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1	3	3	29	3,105	149	0	3,290
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	2	2	0	4
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	0	23	3	0	26
鉄骨（S）造	1	0	0	7	486	27	0	521
鉄骨（S）造<プレハブ>	23	2	17	160	20,297	1,700	2	22,201
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明	4	0	0	4	17	2	0	27
合計	180	12	50	12,695	71,659	7,726	56	92,378

構造工法別割合/断熱等性能等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	等級6	等級7	合計
木造（在来工法）	0.2%	0.0%	0.0%	19.1%	71.8%	8.8%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	1.0%	0.0%	0.0%	10.2%	77.4%	9.4%	2.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.1%	0.1%	0.9%	94.4%	4.5%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	88.5%	11.5%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.2%	0.0%	0.0%	1.3%	93.3%	5.2%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.1%	0.0%	0.1%	0.7%	91.4%	7.7%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	14.8%	0.0%	0.0%	14.8%	63.0%	7.4%	0.0%	100.0%
合計	0.2%	0.0%	0.1%	13.7%	77.6%	8.4%	0.1%	100.0%

新築戸建

5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-1 断熱等性能等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	等級6	等級7	合計
戸数	180	12	50	12,692	71,581	7,717	56	92,288
%	0.2%	0.0%	0.1%	13.8%	77.6%	8.4%	0.1%	100.0%

地域区分戸数/断熱等性能等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	等級6	等級7	合計
1地域	0	0	0	0	0	2	0	2
2地域	1	4	8	24	378	47	1	463
3地域	0	0	1	45	650	2	0	698
4地域	1	0	0	227	3,359	8	0	3,595
5地域	3	1	2	1,423	9,020	1,326	15	11,790
6地域	169	7	38	10,415	51,874	5,262	36	67,801
7地域	6	0	1	555	5,564	915	4	7,045
8地域	0	0	0	3	736	155	0	894
合計	180	12	50	12,692	71,581	7,717	56	92,288

地域区分割合/断熱等性能等級

	等級1	等級2	等級3	等級4	等級5	等級6	等級7	合計
1地域	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
2地域	0.2%	0.9%	1.7%	5.2%	81.6%	10.2%	0.2%	100.0%
3地域	0.0%	0.0%	0.1%	6.4%	93.1%	0.3%	0.0%	100.0%
4地域	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	93.4%	0.2%	0.0%	100.0%
5地域	0.0%	0.0%	0.0%	12.1%	76.5%	11.2%	0.1%	100.0%
6地域	0.2%	0.0%	0.1%	15.4%	76.5%	7.8%	0.1%	100.0%
7地域	0.1%	0.0%	0.0%	7.9%	79.0%	13.0%	0.1%	100.0%
8地域	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	82.3%	17.3%	0.0%	100.0%
合計	0.2%	0.0%	0.1%	13.8%	77.6%	8.4%	0.1%	100.0%

5-2 一次エネルギー消費量等級

	等級1	等級4	等級5	等級6	合計
戸数	307	1,174	11,528	77,813	90,822
%	0.3%	1.3%	12.7%	85.7%	100.0%

構造工法別戸数/一次エネルギー消費量等級

	等級1	等級4	等級5	等級6	合計
木造（在来工法）	240	1,031	11,075	51,244	63,590
木造（枠組壁工法<2×4等>）	20	29	140	1,537	1,726
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	4	23	48	3,153	3,228
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	4	4
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	23	23
鉄骨（S）造	1	63	71	380	515
鉄骨（S）造<プレハブ>	38	28	189	21,454	21,709
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	4	0	5	17	26
合計	307	1,174	11,528	77,813	90,822

構造工法別割合/一次エネルギー消費量等級

	等級1	等級4	等級5	等級6	合計
木造（在来工法）	0.4%	1.6%	17.4%	80.6%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	1.2%	1.7%	8.1%	89.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.1%	0.7%	1.5%	97.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.2%	12.2%	13.8%	73.8%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.2%	0.1%	0.9%	98.8%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	15.4%	0.0%	19.2%	65.4%	100.0%
合計	0.3%	1.3%	12.7%	85.7%	100.0%

新築戸建

5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-2 一次エネルギー消費量等級

	等級1	等級4	等級5	等級6	合計
戸数	305	1,170	11,526	77,725	90,726
%	0.3%	1.3%	12.7%	85.7%	100.0%

地域区分戸数/一次エネルギー消費量等級

	等級1	等級4	等級5	等級6	合計
1地域	0	0	0	2	2
2地域	7	7	8	417	439
3地域	1	2	42	638	683
4地域	3	144	195	3,208	3,550
5地域	19	386	1,108	10,151	11,664
6地域	272	624	9,654	55,965	66,515
7地域	3	5	518	6,455	6,981
8地域	0	2	1	889	892
合計	305	1,170	11,526	77,725	90,726

地域区分割合/一次エネルギー消費量等級

	等級1	等級4	等級5	等級6	合計
1地域	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
2地域	1.6%	1.6%	1.8%	95.0%	100.0%
3地域	0.1%	0.3%	6.1%	93.4%	100.0%
4地域	0.1%	4.1%	5.5%	90.4%	100.0%
5地域	0.2%	3.3%	9.5%	87.0%	100.0%
6地域	0.4%	0.9%	14.5%	84.1%	100.0%
7地域	0.0%	0.1%	7.4%	92.5%	100.0%
8地域	0.0%	0.2%	0.1%	99.7%	100.0%
合計	0.3%	1.3%	12.7%	85.7%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-1 ホルムアルデヒド対策

	イ	イロ	イロハ	イハ	ロ	ロハ	合計
戸数	14	111	25,687	2	17	42,718	68,549
%	0.0%	0.2%	37.5%	0.0%	0.0%	62.3%	100.0%

構造工法別戸数/ホルムアルデヒド対策

	イ	イロ	イロハ	イハ	ロ	ロハ	合計
木造（在来工法）	1	111	17,118	2	13	33,794	51,039
木造（桝組壁工法<2×4等>）	13	0	309	0	0	469	791
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	2,805	0	0	283	3,088
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	2	0	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	21	0	0	4	25
鉄骨（S）造	0	0	90	0	1	147	238
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	0	5,343	0	1	8,019	13,363
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0	2	2
合計	14	111	25,687	2	17	42,718	68,549

構造工法別割合/ホルムアルデヒド対策

	イ	イロ	イロハ	イハ	ロ	ロハ	合計
木造（在来工法）	0.0%	0.2%	33.5%	0.0%	0.0%	66.2%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	1.6%	0.0%	39.1%	0.0%	0.0%	59.3%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	90.8%	0.0%	0.0%	9.2%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	84.0%	0.0%	0.0%	16.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	37.8%	0.0%	0.4%	61.8%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	60.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
合計	0.0%	0.2%	37.5%	0.0%	0.0%	62.3%	100.0%

6-1 ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
戸数	493	0	1	68,547	69,041
%	0.7%	0.0%	0.0%	99.3%	100.0%

構造工法別戸数/ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	該当なし	等級2	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	457	0	0	51,038	51,495
木造（枠組壁工法<2×4等>）	28	0	1	790	819
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	0	0	3,088	3,088
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	2	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	0	25	25
鉄骨（S）造	0	0	0	238	238
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	0	0	13,363	13,363
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	8	0	0	2	10
合計	493	0	1	68,547	69,041

構造工法割合/ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（内装）

	該当なし	等級1	等級2	等級3	合計
木造（在来工法）	0.9%	0.0%	0.0%	99.1%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	3.4%	0.0%	0.1%	96.5%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	80.0%	0.0%	0.0%	20.0%	100.0%
合計	0.7%	0.0%	0.0%	99.3%	100.0%

6-1 ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級 2	等級 3	合計
戸数	499	12	68,530	69,041
%	0.7%	0.0%	99.3%	100.0%

構造工法別戸数／ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	461	9	51,025	51,495
木造（桝組壁工法<2×4等>）	28	3	788	819
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	2	0	3,086	3,088
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	2	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	0	25	25
鉄骨（S）造	0	0	238	238
鉄骨（S）造<プレハブ>	0	0	13,363	13,363
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0
その他・不明	8	0	2	10
合計	499	12	68,530	69,041

構造工法別割合／ホルムアルデヒド対策／ホルムアルデヒド発散等級（天井裏等）

	該当なし	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	0.9%	0.0%	99.1%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	3.4%	0.4%	96.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.1%	0.0%	99.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	80.0%	0.0%	20.0%	100.0%
合計	0.7%	0.0%	99.3%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 居室の換気対策

	a	合計
戸数	36,693	36,693
%	100.0%	100.0%

構造工法別戸数/居室の換気対策

	a	合計
木造（在来工法）	19,598	19,598
木造（桝組壁工法<2×4等>）	410	410
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	3,073	3,073
鉄筋コンクリート（RC）造	2	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	25	25
鉄骨（S）造	237	237
鉄骨（S）造<プレハブ>	13,347	13,347
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0
その他・不明	0	0
合計	36,693	36,693

構造工法別割合/居室の換気対策

	a	合計
木造（在来工法）	100.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	100.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	100.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造	100.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	100.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%
合計	100.0%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 局所換気対策（便所）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	合計
戸数	4	12,147	23,819	1	62	7	36,040
%	0.0%	33.7%	66.1%	0.0%	0.2%	0.0%	100.0%

構造工法戸数/局所換気対策（便所）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	合計
木造（在来工法）	0	3,444	15,563	1	3	7	19,018
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	86	242	0	8	0	336
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0	1,558	1,499	0	17	0	3,074
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	2	0	0	0	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	10	15	0	0	0	25
鉄骨（S）造	0	77	160	0	0	0	237
鉄骨（S）造<プレハブ>	4	6,972	6,337	0	34	0	13,347
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0	0	0
合計	4	12,147	23,819	1	62	7	36,040

構造工法割合/局所換気対策（便所）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	合計
木造（在来工法）	0.0%	18.1%	81.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	25.6%	72.0%	0.0%	2.4%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	50.7%	48.8%	0.0%	0.6%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	32.5%	67.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	52.2%	47.5%	0.0%	0.3%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	0.0%	33.7%	66.1%	0.0%	0.2%	0.0%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 局所換気対策（浴室）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	c	合計
戸数	7	12,489	23,490	1	49	2	2	36,040
%	0.0%	34.7%	65.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/局所換気対策（浴室）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	c	合計
木造（在来工法）	2	3,422	15,588	0	2	2	2	19,018
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0	70	266	0	0	0	0	336
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	2	1,674	1,384	0	14	0	0	3,074
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	2	0	0	0	0	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	10	15	0	0	0	0	25
鉄骨（S）造	0	85	152	0	0	0	0	237
鉄骨（S）造<プレハブ>	3	7,228	6,082	1	33	0	0	13,347
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7	12,489	23,490	1	49	2	2	36,040

構造工法別割合/局所換気対策（浴室）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	c	合計
木造（在来工法）	0.0%	18.0%	82.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	0.0%	20.8%	79.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.1%	54.5%	45.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	35.9%	64.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	54.2%	45.6%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	0.0%	34.7%	65.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%

6. 空気環境に関すること

6-2 局所換気対策（台所）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	合計
戸数	6	3,717	32,283	1	31	1	36,039
%	0.0%	10.3%	89.6%	0.0%	0.1%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/局所換気対策（台所）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	合計
木造（在来工法）	1	469	18,544	0	3	1	19,018
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0	56	279	0	1	0	336
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1	1,118	1,948	0	7	0	3,074
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	2	0	0	0	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	2	23	0	0	0	25
鉄骨（S）造	0	49	188	0	0	0	237
鉄骨（S）造<プレハブ>	4	2,023	11,298	1	20	0	13,346
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0	0	0
合計	6	3,717	32,283	1	31	1	36,039

構造工法別割合/局所換気対策（台所）

	該当なし	a	ab	abc	ac	b	合計
木造（在来工法）	0.0%	2.5%	97.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	0.0%	16.7%	83.0%	0.0%	0.3%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.0%	36.4%	63.4%	0.0%	0.2%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	8.0%	92.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	20.7%	79.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.0%	15.2%	84.7%	0.0%	0.1%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	0.0%	10.3%	89.6%	0.0%	0.1%	0.0%	100.0%

7-1 単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
戸数	74	646	4,710	12,524	15,007	32,961
%	0.2%	2.0%	14.3%	38.0%	45.5%	100.0%

構造工法別戸数/単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
木造（在来工法）	43	283	2,170	7,302	8,066	17,864
木造（桝組壁工法<2×4等>）	3	19	62	59	76	219
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	7	72	620	1,240	1,080	3,019
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	2	6	9	4	21
鉄骨（S）造	1	4	34	78	113	230
鉄骨（S）造<プレハブ>	20	266	1,817	3,836	5,668	11,607
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	1	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0	0
合計	74	646	4,710	12,524	15,007	32,961

構造工法別割合/単純開口率

	10%未満	10%以上 15%未満	15%以上 20%未満	20%以上 25%未満	25%以上	合計
木造（在来工法）	0.2%	1.6%	12.1%	40.9%	45.2%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	1.4%	8.7%	28.3%	26.9%	34.7%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.2%	2.4%	20.5%	41.1%	35.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	9.5%	28.6%	42.9%	19.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.4%	1.7%	14.8%	33.9%	49.1%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.2%	2.3%	15.7%	33.0%	48.8%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	0.2%	2.0%	14.3%	38.0%	45.5%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部）

	選択せず	選択	合計
戸数	68,275	24,496	92,771
%	73.6%	26.4%	100.0%

構造工法別戸数/音環境に関すること

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	44,989	19,941	64,930
木造（桝組壁工法<2×4等>）	1,617	151	1,768
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	3,167	123	3,290
鉄筋コンクリート（RC）造	4	0	4
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	25	1	26
鉄骨（S）造	506	16	522
鉄骨（S）造<プレハブ>	17,940	4,262	22,202
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0
その他・不明	26	2	28
合計	68,275	24,496	92,771

構造工法別割合/音環境に関すること

	選択せず	選択	合計
木造（在来工法）	69.3%	30.7%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	91.5%	8.5%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	96.3%	3.7%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	100.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	96.2%	3.8%	100.0%
鉄骨（S）造	96.9%	3.1%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	80.8%	19.2%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	92.9%	7.1%	100.0%
合計	73.6%	26.4%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	5,533	5,964	12,679	239	24,415
%	22.7%	24.4%	51.9%	1.0%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	4,891	2,278	12,596	100	19,865
木造（枠組壁工法<2×4等>）	15	1	23	112	151
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	36	5	56	26	123
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	1	0	0	1
鉄骨（S）造	5	11	0	0	16
鉄骨（S）造<プレハブ>	586	3,668	4	1	4,259
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0
合計	5,533	5,964	12,679	239	24,415

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 北

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	24.6%	11.5%	63.4%	0.5%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	9.9%	0.7%	15.2%	74.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	29.3%	4.1%	45.5%	21.1%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	31.3%	68.8%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	13.8%	86.1%	0.1%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	22.7%	24.4%	51.9%	1.0%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	1,124	6,518	16,573	263	24,478
%	4.6%	26.6%	67.7%	1.1%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	755	2,578	16,478	118	19,929
木造（枠組壁工法<2×4等>）	4	2	26	119	151
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	12	24	65	22	123
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	1	0	0	1
鉄骨（S）造	1	15	0	0	16
鉄骨（S）造<プレハブ>	352	3,898	2	4	4,256
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	2	0	2
合計	1,124	6,518	16,573	263	24,478

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 東

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	3.8%	12.9%	82.7%	0.6%	100.0%
木造（枠組壁工法<2×4等>）	2.6%	1.3%	17.2%	78.8%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	9.8%	19.5%	52.8%	17.9%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	6.3%	93.8%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	8.3%	91.6%	0.0%	0.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	4.6%	26.6%	67.7%	1.1%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	68	6,979	17,206	241	24,494
%	0.3%	28.5%	70.2%	1.0%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	38	2,697	17,098	108	19,941
木造（桝組壁工法<2×4等>）	2	1	28	120	151
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	1	37	73	12	123
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0	1	0	0	1
鉄骨（S）造	0	16	0	0	16
鉄骨（S）造<プレハブ>	27	4,227	5	1	4,260
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	2	0	2
合計	68	6,979	17,206	241	24,494

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 南

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	0.2%	13.5%	85.7%	0.5%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	1.3%	0.7%	18.5%	79.5%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	0.8%	30.1%	59.3%	9.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	0.6%	99.2%	0.1%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	0.3%	28.5%	70.2%	1.0%	100.0%

8-4 透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
戸数	1,407	6,269	16,532	257	24,465
%	5.8%	25.6%	67.6%	1.1%	100.0%

構造工法別戸数/透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	785	2,562	16,450	125	19,922
木造（桝組壁工法<2×4等>）	13	2	24	112	151
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	36	17	53	17	123
鉄筋コンクリート（RC）造	0	0	0	0	0
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	1	0	0	0	1
鉄骨（S）造	1	15	0	0	16
鉄骨（S）造<プレハブ>	571	3,673	3	3	4,250
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0	0	0	0	0
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	2	0	2
合計	1,407	6,269	16,532	257	24,465

構造工法別割合/透過損失等級（外壁開口部） 西

	該当なし	等級 1	等級 2	等級 3	合計
木造（在来工法）	3.9%	12.9%	82.6%	0.6%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	8.6%	1.3%	15.9%	74.2%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	29.3%	13.8%	43.1%	13.8%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	6.3%	93.8%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	13.4%	86.4%	0.1%	0.1%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計	5.8%	25.6%	67.6%	1.1%	100.0%

9. 高齢者等への配慮に関すること

9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	等級 5	合計
戸数	27,488	5,978	6,994	2	0	40,462
%	67.9%	14.8%	17.3%	0.0%	0.0%	100.0%

構造工法別戸数/高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	等級 5	合計
木造（在来工法）	12,444	5,929	6,588	1	0	24,962
木造（桝組壁工法<2×4等>）	207	3	143	1	0	354
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	2,992	0	3	0	0	2,995
鉄筋コンクリート（RC）造	2	0	0	0	0	2
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	25	0	0	0	0	25
鉄骨（S）造	230	0	0	0	0	230
鉄骨（S）造<プレハブ>	11,587	46	260	0	0	11,893
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	1	0	0	0	0	1
コンクリートブロック（CB）造	0	0	0	0	0	0
その他・不明	0	0	0	0	0	0
合計	27,488	5,978	6,994	2	0	40,462

構造工法別割合/高齢者等配慮対策等級（専用部分）

	等級 1	等級 2	等級 3	等級 4	等級 5	合計
木造（在来工法）	49.9%	23.8%	26.4%	0.0%	0.0%	100.0%
木造（桝組壁工法<2×4等>）	58.5%	0.8%	40.4%	0.3%	0.0%	100.0%
木造（プレハブ<木質パネル工法等>）	99.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄筋コンクリート（RC）造<プレハブ>	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨（S）造<プレハブ>	97.4%	0.4%	2.2%	0.0%	0.0%	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
コンクリートブロック（CB）造	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他・不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	67.9%	14.8%	17.3%	0.0%	0.0%	100.0%

新築戸建
10. 防犯に関すること

10-1 開口部の侵入防止対策
a 住戸の出入口

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	2,825	0	29,273	7	32,105
	%	8.8%	0.0%	91.2%	0.0%	100.0%
地上2階	戸数	0	0	12	27,976	27,988
	%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
その他	戸数	0	0	65	163	228
	%	0.0%	0.0%	28.5%	71.5%	100.0%
合計	戸数	2,825	0	29,350	28,146	60,321
	%	4.7%	0.0%	48.7%	46.7%	100.0%

新築戸建
10. 防犯に関すること

- 10-1 開口部の侵入防止対策
- b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの
(aに該当するものを除く。)

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	9,406	3	22,604	92	32,105
	%	29.3%	0.0%	70.4%	0.3%	100.0%
地上2階	戸数	2,925	1	23,811	1,251	27,988
	%	10.5%	0.0%	85.1%	4.5%	100.0%
その他	戸数	24	0	201	3	228
	%	10.5%	0.0%	88.2%	1.3%	100.0%
合計	戸数	12,355	4	46,616	1,346	60,321
	%	20.5%	0.0%	77.3%	2.2%	100.0%

新築戸建
10. 防犯に関すること

10-1 開口部の侵入防止対策
c a 及び b に掲げるものの以外のもの

		イ	ロ	ハ	ニ	合計
地上1階	戸数	3,894	1	12,294	15,916	32,105
	%	12.1%	0.0%	38.3%	49.6%	100.0%
地上2階	戸数	500	0	26,398	1,089	27,987
	%	1.8%	0.0%	94.3%	3.9%	100.0%
その他	戸数	1	0	112	115	228
	%	0.4%	0.0%	49.1%	50.4%	100.0%
合計	戸数	4,395	1	38,804	17,120	60,320
	%	7.3%	0.0%	64.3%	28.4%	100.0%